# **PAT400**

# Guía de inicio rápido



### Barra Menú - Ofrece opciones de navegación, rutas v menú



Poporciona un acceso rápido a pruebas utilizadas grupos, y permite añadir activos

### Pantalla de inicio







Gestión de grupo de pruebas



Añadir

Editar

Guardar

Eliminar

Repetir prueba

Ver resultados

de prueba

pruebas


etiqueta




Página anterior



Reparar código popup activación casilla





ID Activo)







Iniciar sesión




Teclas rápidas: frecuentemente.




Grupos de pruebas Clase I

alargadores

RCD portátil





Cambiar posición

Cambiar cliente



Cable de tierra nulo




Añadir GRUPOS DE PRUEBAS

Buscar activo



Imprimir código de barras

Lista de grupos de







# Añadir activo







Página siquiente

# Pruebas utilizando las TECLAS RÁPIDAS para iniciar una prueba

- Desde la pantalla de INICIO.
- Pulsar para ver las opciones de grupo de pruebas Clase I
- 3) Pulsar 1, 2, 3 etc. para seleccionar entre los grupos de pruebas disponibles.
- Pulsar el botón **TEST** para iniciar la prueba.
- Seguir las instrucciones en pantalla.
- Al final de la prueba, pulsar 📙 para **GUARDAR** o pulsar para repetir la prueba.
- Mostrar cambios en pantalla AÑADIR ACTIVO.
- Añadir ID ACTIVO nueva.
- Añadir datos adicionales si fuera necesario (opcional)
- 10) Pulsar para guardar resultado.
- 11) Si se añadió **ID ACTIVO** antes de la prueba, el resultado se guardará automáticamente v la pantalla volverá a los grupos de pruebas para la prueba siguiente.

## Pulsar el botón TEST para iniciar la prueba

- 1) Pulsar el botón **TEST**
- 2) Añadir ID ACTIVO (esto se puede dejar hasta después de la prueba).
- 3) Pulsar para obtener la lista de los grupos de pruebas disponibles
- 4) Utilizar la flecha **ABAJO** y **OK** para seleccionar el grupo deseado.
- 5) Pulsar el botón **TEST** para iniciar la prueba.
- Seguir las instrucciones en pantalla.
- Al final de la prueba, pulsar 📘 para **GUARDAR** o pulsar para repetir la prueba.

#### SUSPENDER PRUEBA

Para suspender una prueba durante la secuencia de la prueba, pulsar **TEST** o el botón **Esc** .

La prueba figurará como prueba suspendida.

## 1) En la pantalla de **INICIO** seleccionar la CONFIGURACIÓN con la flecha de la derecha.

- 2) Pulsar la tecla GRUPO DE PRUEBAS.
- 3) Pulsa + para AÑADIR un GRUPO DE PRUEBAS.
- 4) NOMBRE: introducir el nombre del GRUPO DE PRUEBAS y pulsar la flecha ABAJO (máx. 10 caracteres)
- 5) Descripción: Introduzca alguna descripción útil que le sirva para recordar el tipo de GRUPO DE PRUEBAS.

#### Pulsar la flecha ABAJO.

- 6) Seleccionar 230 V o 110 V según la tensión de alimentación del activo.
- Seleccionar Clase I. II o EXT (cable).
- 8) Comprobar las casillas: Pulsar **OK** para seleccionar la prueba deseada.
- 9) Pulsar  $\checkmark$  para acceder a la página de configuración de límites.
- 10) Cambiar los valores límite de PASA, tipo de prueba y número de ciclos de prueba que se deseen.
- 11) Pulsar para guardar el nuevo grupo de pruebas.

# **Añadir ACTIVOS**

- 1) En la pantalla **INICIO** pulsar para añadir un nuevo activo a la base de datos. 2) Introducir ID ACTIVO y pulsar la flecha ABAJO.
- 3) Pulsar **OK** para seleccionar el **GRUPO DE** PRUEBAS en las opciones del menú desplegable y pulsar **OK**.
- 4) Añadir datos adicionales si fuera necesario.
- 5) Pulsar para **AÑADIR** el activo a la base de datos

#### Añadir clientes/ ubicaciones

- Seleccionar CLIENTE en el menú CONFIGURACIÓN.
- Pulsar + para añadir un nuevo cliente.
- Añadir el nombre del cliente. Los demás campos son opcionales.
  - Pulsar **OK** para aceptar.
- 4) Pulsar para guardar los datos del cliente. La pantalla pasará a AÑADIR ubicaciones.
- Añadir el nombre de la ubicación. Los demás campos son opcionales.
- 6) Pulsar 📘 para **GUARDAR** el activo en la base de datos.
- El cliente/ubicación se actualiza automáticamente

Nota: es posible añadir ID Activo y datos adicionales opcionales antes de la prueba o después de la prueba, como se desee.

# **⚠ Advertencias de seguridad**

Debe leer y haber comprendido las advertencias y precauciones de seguridad antes de utilizar el aparato. Deben ser respetadas durante su uso.

- Por seguridad, conecte PAT únicamente a una fuente de alimentación con la conexión a tierra adecuada. Si tuviera cualquier duda, consulte con un electricista cualificado.
- No utilice el instrumento si advierte cualquier signo de deterioro.
- Todos los cables, probadores y clips deben estar en buen estado, limpios y sin roturas ni grietas en su aislamiento.
- Los probadores y clips deben sujetarse desde detrás del protector de manos.
- Los cables de prueba que no se estén utilizando para una medición deben estar desconectados del probador del aparato.
- Para probadores con dos tensiones, las dos tomas pueden estar activadas simultáneamente.
- Conectar un solo activo al PAT durante la prueba.
- Las pruebas deben desarrollarse en el orden que se recomienda más abajo. Un aparato que haya fallado en una prueba, debe ser reparado antes de hacerle ninguna otra prueba.

### Secuencia recomendada:

- 1. Inspección visual.
- 2. Conexión a tierra/ continuidad del conductor de protección a tierra (dispositivos de Clase I).
- 3. Prueba de aislamiento (o fugas de tierra).
- Además se podrán realizar otras pruebas, pero ÚNICAMENTE DESPUÉS de las pruebas 1 y 2 anteriores.
- 5. Prueba de funcionamiento.
- 6. Prueba de fugas.
- Realizar una prueba de funcionamiento únicamente después de haber realizado las pruebas de conexión a tierra y de aislamiento, pues esta prueba se realiza con la tensión de red.
- Durante la prueba, asegurarse de que no existe riesgo como consecuencia del funcionamiento normal o debido a condiciones defectuosas.
- Durante la prueba, la unidad que se esté probando (activo) no debe tocarse sin el empleo de los debidos accesorios, pues cualquier aparato con defectos representa un riesgo de descargas eléctricas.
- No tocar las piezas al aire de los cables de prueba durante las pruebas, pues puede haber tensiones peligrosas al poder estar defectuoso el aparato.
- No tocar los conectores de alargadores de cables IEC, especialmente durante las pruebas, pues puede haber tensiones peligrosas al poder estar defectuoso el aparato.
- Los activos no deben ser probados rutinariamente con flash. Cuando haya que hacer la prueba de flash, consultar las instrucciones adicionales para las pruebas de flash en la quía del usuario.
- Los fusibles de repuesto deben ser del calibre y tipo correctos. Consultar la correspondiente sección de la guía del usuario.
- La conexión USB marcada con Jdeberá ser utilizada únicamente por personal de mantenimiento cualificado. No conectar nada al puerto USB durante la prueba.

- Utilizar exclusivamente una batería de NiMH recargable de 8,4 V PP3, no utilizar baterías no recargables pues esta característica puede ser peligrosa al cargarse por medio del aparato
- Los fusibles reparables solamente deben sustituirse por otros con la capacidad adecuada.
- En caso de emergencia, emplear una fuente de alimentación que sea de fácil acceso.
- Emplear exclusivamente accesorios aprobados por Megger con este producto.

Para solicitar reparaciones contactar con:-

Megger o Megger

Archcliffe Road Valley Forge Corporate Centre
Dover 2621 Van Buren Avenue
Kent CT17 9EN Norristown PA 19403

England. U.S.A.

Tel: +44 (0) 1304 502 243 Tel: +1 610 676 8579 Fax: +44 (0) 1304 207 342 Fax: +1 610 676 8625

#### Símbolos utilizados en este instrumento

- A Precaución: riesgo de descarga eléctrica.
- A Precaución: consulte las notas adjuntas.
- CE El equipo cumple con las directivas vigentes de la UE.

N13117

El equipo cumple con los requisitos 'C-Tick'



Con fusible.



No reciclar este aparato como si fuera un residuo electrónico.



Prueba de alta tensión en posición sin bloquear.



Prueba de alta tensión en posición bloqueada.



Tipo de batería montada.



NO conectar a fuente de 230 V.

Printed in the UK Part No. PAT400-2002-823\_QS\_es\_V04